

43X

五、验收结论

西北油田分公司顺北 43X 井建设工程，在建设过程中落实了环评报告表及批复中提出的环境保护措施，满足“三同时”要求，钻井过程和试油期未发生环境污染事件，无投诉、违法处罚记录，验收工作组认为项目在环境保护方面符合竣工环境保护验收条件，同意通过本项目竣工环境保护验收。


六、后续要求

- 1、不断完善突发环境事件应急预案，加强演练和日常巡检，确保区域环境安全。
- 2、临时占地期满前按照国土部门的相关要求完成土地复垦。

验收组组长（签字）：



验收组成员（签字）：



中国石油化工股份有限公司西北油田分公司

2022年 4 月 15 日

3X井建设工程竣工环境保护验收组名单

单位	职务/职称	联系电话	签字
油田分公司	高工	18999830355	胡明
监测总站 (退休)	教高	13899993000	李进
不境厅 (退休)	高工	13999127099	李东学
景环保科技有限公司	高工	13579216062	李建华
日) 环境检测有限公司	工程师	15699237856	李学
油田分公司	工程师	17799106308	李海
油田分公司	高工	18999830362	李文涛
油四厂	工程师	18099595606	李冲
技术咨询有限公司	高工	13209927100	李磊
有限公司钻井二公司西部分公司	工程师	17799525384	陈林
有限公司巴州塔里木测试分公司	工程师	18899015190	李品
石油工程技术研究院	高工	18999831588	李毅